



Kā nomainīt: labās puses
motoram spilvenus **OPEL**
Vivaro A Platforma /
Šasija (X83) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Vivaro A Platforma / Šasija (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Platforma / Šasija (X83) 2.0 CDTI, OPEL Vivaro A Platforma / Šasija (X83) 2.5 CDTI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

MAIŅA: MOTORA SPILVENS – OPEL VIVARO A PLATFORMA / ŠASIJA (X83). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieņu suka
- WD-40 aerosols
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 24
- Sprūdatslēga vai elektroinstrumentu vītņoto stiprinājumu demontāžai/uzstādīšanai
- Autopacēlājs vai domkrats ar drošības atbalstiem un ritenu kili

Pirkt instrumentus

Maiņa: motora spilvens – OPEL Vivaro A Platforma / Šasija (X83). AUTODOC iesaka:

- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: MOTORA SPILVENS – OPEL VIVARO A PLATFORMA / ŠASIJA (X83). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1


Paceliet transportlīdzekli vai novietojiet to virs pārbaudes bedres.

Brīdinājums!


- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka automašīna ir novietota uz cietas, līdzenas virsmas.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

2


Notīriet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




- 3** Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno dzinēja balstu ar dzinēja balsta kronšteinu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 24. Izmantojiet sprūdatslēgu.




- 4** Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno dzinēja balstu ar apakšrāmi. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 18 Izmantojiet sprūdatslēgu.



- 5** Izņemiet stiprinājuma skrūves.




- 6** Noņemiet dzinēja balstu.



Maiņa: motora spilvens – OPEL Vivaro A Platforma / Šasija (X83). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Rūpīgi pārbaudiet pārējos dzinēja balstus un, ja nepieciešams, nomainiet tos.


- 7 Notīriet dzinēja balsta montāžas sēžas. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.




- 8 Uzstādiet jaunu dzinēja balstu.




- 9 Uzstādiet stiprinājuma skrūves.



- 10 Pievelciet stiprinājumu, kas savieno dzinēja balstu ar dzinēja balsta kronšteinu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 24. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 100 N·m.



- 11** Pievelciet stiprinājumu, kas savieno dzinēja balstu ar apakšrāmi. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 18 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 60 N·m.




- 12** Nolaidiet transportlīdzekli.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

MOTORA SPILVENS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".